

Vaakumpakendaja Takaje TRE Spade kasutamisejuhend

NB Jälgi originaaljuhendis olevaid skeeme ja pildi numbreid

Käivitamine

1. Võta seade pakendist välja
2. Pane seade kindlale tööpinnale ja veendu, et kõik jalad toetuvad kindlalt
3. Pane juhe seinale
4. Vajuta sisse pealüliti
5. Hoi a all STAND-BY nuppu (3) umbes 2 sekundit.
6. Seadme väljalülitamiseks vajuta uuesti nuppu (3) ja seejärel lõlita välja pealülitist.

NB soovi korral saad masina paigaldada ruumi kokkuhoiu huvides ka tööks seinale.

Automaatne töörežiim

1. Tõsta kaas (6) üles
2. Sisesta vajalikud toiduained vaakumsuletavasse kilekotti. NB kasuta ainult kvaliteetseid selleks ette nähtud kohreeritud vaakumkotte. Küsi TRE Spade maaletoojalt infot erinates mõõtudes kottide kohta.
3. Paigalda kilekott avatud otsaga kambri sisse nagu näidatus skeemil. Vältimaks kottide raiskamist toeta kilekoti serv klambri (8) vastu nagu näidatud.
4. Lase kaas alla ja hoi koti sisu kuumvardast eemal. Hoi kaant alla vajutatult seni kuni koti sisu hakkab kokku tõmbuma ehk vaakum tekkima.

NB Sa saad suvalisel ajal automaatset protsessi katkestada vajutades STAND-BY nuppu (3). See lülitab seadme välja.

5. Oota kuni vaakumi imemise protsess on lõppenud, mida näitab SEAL nupu (5) põlema hakkamine.
6. Kui kõik kolm nuppu hakkavad vilkuma tähendab, see, et kott on korralikult suletud.
7. Oota automaatset pakendi vabastamist enne kui koti eemaldad.
8. Oota kuni STAND-BY nupp (3) hakkab pidevalt põlema enne kui alustad uut pakendamist.

Käsitsijuhitav töörežiim

1. Tõsta kaas (6) üles
2. Sisesta vajalikud toiduained vaakumsuletavasse kilekotti. NB kasuta ainult kvaliteetseid selleks ette nähtud kohreeritud vaakumkotte. Küsi TRE Spade maaletoojalt infot erinates mõõtudes kottide kohta.
3. Paigalda kilekott avatud otsaga kambri sisse nagu näidatus skeemil. Vältimaks kottide raiskamist toeta kilekoti serv klambri (8) vastu nagu näidatud.
4. Lase kaas alla ja hoi koti sisu kuumvardast eemal. Hoi kaant alla vajutatult seni kuni koti sisu hakkab kokku tõmbuma ehk vaakum tekkima.

NB Sa saad suvalisel ajal automaatset protsessi katkestada vajutades STAND-BY nuppu (3). See lülitab seadme välja.

5. Vajuta SEAL nuppu (5) siis kui soovitud vaakumitase on saavutatud- nii hakkab masin kohe pakendit kinni kuumutama.

Märkus: Sulgemise protsess katkestab koheselt vaakumi imemise protsessi koti seest kuigi pump töötab edasi. Sõltuvalt millal SEAL (5) nuppu vajutada saab reguleerida vaakumirõhku kotis ja jätta vajadusel natuke õhku sisse. See on hea näiteks õrnade toiduainete nagu paprika ja puuviljade muljumise või purunemise vältimiseks.

NB Pea meeles, et toit säilib kauem kui pakendis on täielik vaakum.

6. Oota automaatset pakendi vabasatmist enne kui koti eemaldad.
7. Oota kuni STAND-BY nupp (3) hakkab pidevalt põlema enne kui alustad uut pakendamist.

Purkide ja konteinerite sulgemise protsess

Selle protsessiga saad igasuguse universaalse klaaspurgi, millel on metallkaas, muuta vaakumpakendatud säilitusanumaks.

TÄHTIS: Korraliku tulemuse saavutamiseks jälgi täpseid juhiseid, mis on antud vaakumpakendamise ventiilide pakendis.

1. Võta ükskõik milline tavaline klaaspurk millel on metallist keermega kaas. Pese purk ja kaas korralikult puhtaks, eemalda etiketid aga ära kaane alumist pinda kraabi ja kriimusta.
2. Pane Takaje VacuumSeal ventiil paigaldamise abivahendi pesasse nii nagu pildil näidatud.
3. Kontrolli õiget asendit, et ventiili nõel oleks väljapoole.
4. Pane paigaldi klaaspurgi metallkaane keskele, hoia kahe sõrmega kinni ja löö kergelt teise käega peale. Eemalda paigaldi ja kontrolli, et tihend on korralikult kinni.
5. Paigalda SUCTION EXTENSION (11) ehk imemise voolik koos klapiga purgil oleva ventii peale. Kontrolli, et voolikuotsik on tihedalt purgi ventiili vastas. Hoia käega kergelt voolikuotsikut purgiventii vastas ja vajuta masinal PUMP (4) nuppu. SEAL nupp (5) hakkab kohe põlema kui optimaalne vaakumitase on saavutatud. Voolikuotsiku võib nüüd eemaldada.

NB Sa saad suvalisel ajal automaatset protsessi katkestada vajutades STAND-BY nuppu (3). See lülitab seadme välja.

NB Ära täida purki vedelikega kunagi liiga servani. Ära pane vaakuotsikut kunagi otse purgi sisse vedelikuni. Ole hoolas kui pakendad purgiga vedelikke.

6. Pane imemise voolikuotsik (11) korralikult masina külge tagasi nii, et otsiku ventiili avad on allapoole.

Seadme puhastamine

Nagu eelpool mainitud, lülita seade välja ja võta juhe seinast peale igat kasutamiskorda ja enne kui hakkad seadet puhastama. Seadme korpust võib pesta niiske pehme lapiga. Ära aga kunagi pese masinat voolava veega või pane teda vette. Samuti ära kasuta puhastuskemikaale. Eemaldatav vaakumkambri anum (7) on ainuke seadme osa mida võib peale eemaldamist voolava vee all pesta. Mitte pesta nõupesumasinas.

Seadme hooldus

Mingit regulaarset hooldust seade ei vaja küll aga on oluline hoida seadet puhtana ehk puhastada peale igat kasutuskorda. Niimoodi tagad seadme pikaajalise muretu kasutamise. Kasuta ainult originaalseid asendusdetalle ja tarvikuid, vastasel korral võib garantiid kaktkeda. Kasutamisel juhindu juhendis näidatud tööjärjekorrast.

Ootamatud seadme seiskumised

Kui seade peatub töö käigus ootamatult, siis enne kui hakkad põhjust või abi otsima, lülita kõige pealt kiiresti seade välja ning eemalda juhe seinast.

Peale seda:

1. kui viga on põhjustatud voolukatkestusest, siis oota kuni normaalne voolureziim taastub ja lülita seejärel seade uuesti sisse.
2. Kui peatumine on seotud voolureziimi kõikumisega, voolureziimi ülekoormusega jne siis võta maaletoojaga ühendust ja lase neil seadet kontrollida.

Võimalikud tõrked töös ja lahendused

Probleem - Lahendus

1. Seade ei lülitu sisse

- Kontrolli mõlemat lüliti- (2) ja (3) ning veendu, et juhe on korralikult seinas.

2. Seade ei hakka vaakumpakendis vaakumit tekitama

- Kontrolli et vaakumvooliku ots (11) on korralikult oma pesas.
- Protsessi alguses hoia liikuvat kaant (6) käega all seni kuni vaakumkott hakkab nähtavalt vaakumisse minema.
- Veendu, et koti sisust ei jääks midagi katteluugi (6) ja kuumutusvarda (9) vahele.
- Proovi teise kotiga kuna see võib lihtsalt vigastatud vaakumkott olla.

3. Seade keevitab kotid kinni ilma esmalt vaakumit tekitamata

- Veendu, et vaakumkoti avatud ots on masina vaakumkambris (7) kuni märgini (8).

4. Seade tekitab vaakumkotis vaakumi aga ei keevita kotti kinni

- Kontrolli kas oled äkki pannud kotti teravate servadega toiduaineid nagu kondid, kuivanud juust, mis võisid kotti vigastada.
- Proovi uue kotiga, võib olla on kott vigastatud

5. Kinnikeevitamine rikub koti kuna sulatab selle katki

- Veendu et kasutad TRE SPADE originaal vaakumkotte.
- Kontrolli et sa ei ole kogemata muutnud keevituse aega. Vaata täpsemalt "Sealing bar temperature adjustment".

6. Kohe kui seade sisse lülitada hakkab ta ise toimetama enne kui olete talle ühtegi korraldust andnud.

- Viimasel kasutamise korral katkestas töö voolukatkestus või ei lülitatud seadet korralikult välja. Lase tal oma tegemised ja testid lõpetada või katkesta ta tegevus vajutades ooterežiimi nuppu (3). Peale seda on seade valmis normaalseks tööks.

7. Seade tekitab korraliku vaakumi ja keevitab kotid kinni aga mõne aja pärast imbib vaakumkotti uuesti õhk sisse.

- Proovi uue vaakukotiga. Kott võis olla defektiga.
- Veendu et kott oleks puhas, eriti keevituskoha lähedalt (eriti rasvad, mahlas..). Puhasta paberiga vaakumkoti suletava osa piirkond.
- Veendu et kinnikeevitusel ei oleks õhumulle ja et sulgemine toimus õigel temperatuuril. Vt punkt 4.
- Teatud värsked toiduained (oad, mõned vorstid, värsked juust jne) võivad eritada gaase mis vähendab vaakumi rõhku kotis.
- Kontrolli et sa ei ole kogemata muutnud keevituse aega. Vaata täpsemalt "Sealing bar temperature adjustment".

8. Seade ei tekita vaakumit purkides

- Veendu et purgi kaan oleks nii seest kui väljastpoolt täiesti puhas ning kaanel ei oleks mingeid kõrvalisi asju nagu kleepeka jäägid, sildid, toidujätmed jne ja seda eriti vaakumventiili lähiümbruses.
- Täpsemalt vaata juhiseid mis on kaasas purgi vaakumtihenditega.

9. Vaakumpakendatud purgid kaotavad aja jooksul oma vaakumi

- Teatud värsked toiduained (oad, mõned vorstid, värsked juust jne) võivad eritada gaase mis vähendab vaakumi rõhku purgis.
- Veendu et purgi kaan oleks nii seest kui väljastpoolt täiesti puhas ning kaanel ei oleks mingeid kõrvalisi asju nagu kleepeka jäägid, sildid, toidujäätmed jne ja seda eriti vaakumventiili lähikümbruses.
- Täpsemalt vaata juhiseid mis on kaasas purgi vaakumtihenditega.

TOIDUAINETE SÄILIMISE AJAD VAAKUMPAKENDAMISEL

Nimekiri näitab kui kaua vaakumpakendatud toit säilib võrreldes avatud toiduga. Säilivusajad on antud ainult orienteeruvaks juhiseks. Konkreetseid säilimise ajad sõltuvad suuresti toiduainete algsest kvaliteedist.

Toatemperatuuril (+20C/ +25C)	Tavatingimustel	Vaakumpakendatult
----------------------------------	-----------------	-------------------

Leib	2 päeva	8 päeva
Kuivad küpsised	120 päeva	360 päeva
Kuivad makaronid ja riis	120 päeva	360 päeva
Pähklid	120 päeva	360 päeva
Jahu/Tee/Kohvi	120 päeva	360 päeva

Külmkapis +3C/ +5C juures

Toores liha	2-3 päeva	6-9 päeva
Värsked kala	1-3 päeva	4-6 päeva
Salaami	4-6 päeva	20-25 päeva
Pehme juust	5-7 päeva	14-20 päeva
Maitsestatud juust	15-20 päeva	30-60 päeva
Parmesani juust	20 päeva	60 päeva
Värsked juurviljad	1-5 päeva	7-20 päeva
Värsked puuviljad	5-10 päeva	14-20 päeva
Juurvilja supp	2-3 päeva	8-15 päeva
Pasta/Risotto/Lasanje	2-3 päeva	6-10 päeva
Küpsetatud liha	3-5 päeva	10-15 päeva
Kreemikook, puuviljakook	2-3 päeva	6-10 päeva
Teised koogid	5 päeva	20 päeva

Sügavkülmas -18C/ -20C juures

Liha	120 päeva	480 päeva
Kala	90 päeva	360 päeva
Puuviljad ja juurviljad	300 päeva	720 päeva

HOIATUS:

Bakterite toitukahjustav mõju aeglustub vaakumpakendis aga ei peatu täiesti. Seepärast on mõnede toiduainete puhul parem neid külmkapis hoida.
Eelpakendatud toit tuleb tarvitada ikkagi pakil näidatud parim enne tähtaja jooksul.

Parima tulemuse saavutamiseks kasuta originaalseid TRE SPADE vaakumkotte, toidukonteinereid ja muid tarvikuid

Maaletooja: www.rodoad.ee